

PROTOKOL O TESTU SATELITNÍHO PŘIJÍMAČE

SATELLITE RECEIVER TEST REPORT

DATUM TESTU 2010/06/14
DATE OF THE TEST



| | | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|---------|--------------------------|------------|
| ZNAČKA BRAND | Topfield | VERZE SW SW VERSION | 1.00.03 | IRDETO LOADER DVT | 2010/01/08 |
| VÝROBCE MANUFACTURER | Topfield | VERZE HW HW VERSION | 21 | IRDETO HIGH LEVEL DVT | 2012/02/10 |
| MODEL MODEL | SBI-2050 | | | | |

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTU TESTING SUMMARY

| | |
|--|---|
| SOULAD S POŽADAVKY TECHNICKÉ SPECIFIKACE SKYLINK COMPLIANCE WITH SKYLINK TECHNICAL SPECIFICATION | 1 |
| ZÁKLADNÍ TEST PODMÍNĚNÉHO PŘÍSTUPU BASIC TEST OF CONDITIONAL ACCESS | 1 |
| ČESKÁ A SLOVENSKÁ LOKALIZACE CZECH AND SLOVAK LOCALIZATION | 2 |
| SECURE SILICON | 0 |
| PÁROVÁNÍ S KARTOU ADVANCED SECURITY | 0 |

POZNÁMKY: -

NOTES: -

Satelitní přijímač byl schválen pro využití s přístupovou kartou Skylink IrdeTO/ICE a může být označen značkou Skylink READY, jak je vyobrazena níže.

The receiver was approved for use with Skylink IrdeTO/ICE access card and could be labeled Skylink READY as shown below.



Ostrava 2010/06/14



TradeTec, a.s.
Towercom, a.s.

Vysvětlivky k testovacímu protokolu

SOULAD S POŽADAVKY TECHNICKÉ SPECIFIKACE SKYLINK

Byl ověřován soulad technických parametrů výrobku s technickou specifikací Skylink platnou v době testování. Některé parametry byly testovány, jiné byly porovnávány s dokumentací poskytnuté výrobcem. Skylink nenes odpovědnost za odlišnosti od technické specifikace, pokud byly výrobcem sděleny nepravdivé údaje o testovaném výrobku.

Výsledek testu 1

Výrobek beze zbytku vyhovuje technické specifikaci Skylink.

Výsledek testu 2

Výrobek v některých ohledech nespĺňuje parametry technické specifikace Skylink. Tyto odlišnosti však nemají zásadní vliv na základní funkcionálnitu přijímače ve spojení s přístupovou kartou Skylink.

Výsledek testu 0

Výrobek nevyhovuje jednomu nebo více zásadním parametrům technické specifikace Skylink.

ZÁKLADNÍ TEST PODMÍNĚNÉHO PŘÍSTUPU

Byla ověřována spolupráce výrobku s dekódovací kartou Skylink při základních funkcích podmíněného přístupu: aktivace služby, deaktivace služby, zaslání textových zpráv na obrazovku, reset PINu apod..

Výsledek testu 1

Výrobek prošel úspěšně všemi testy funkcí podmíněného přístupu s dekódovací kartou Skylink.

Výsledek testu 2

Výrobek vykazuje méně podstatné nedostatky spolupráce s dekódovací kartou Skylink.

Výsledek testu 0

Výrobek vykazuje zásadní problémy při spolupráci s dekódovací kartou Skylink.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ LOKALIZACE

Bylo ověřováno, nakolik výrobek splňuje zákaznické požadavky pro využití na území působnosti satelitní platformy Skylink, a to: jazyk a korektnost zobrazovaných znaků v menu, EPG, teletextu, dále přednastavení satelitních transpondérů, které využívá Skylink a úplné poskytování všech jeho služeb

Výsledek testu 1

Výrobek je bez výhrad lokalizován pro využití na území působnosti satelitní platformy Skylink.

Výsledek testu 2

Výrobek vykazuje méně podstatné nedostatky lokalizace na území působnosti satelitní platformy Skylink.

Výsledek testu 0

Výrobek vykazuje zásadní nedostatky v oblasti lokalizace.

SECURE SILICON

Výsledek testu 1

Výrobek je vybaven funkcí Secure Silicon.

Výsledek testu 0

Výrobek není vybaven funkcí Secure Silicon.

PÁROVÁNÍ S KARTOU

Výsledek testu 1

Výrobek má zapnuto párování s přístupovou kartou.

Výsledek testu 0

Výrobek nemá zapnuto párování s přístupovou kartou.

Upozornění:

Protokol vyjadřuje stanovisko Skylinku k výrobku v SW a HW verzi, která byla předložena k testování a jeho kompatibilitu s vysíláním ke dni testu. Skylink neručí za nedostatky satelitního přijímače, které nebylo možno v době testu běžně dostupnými technickými prostředky zjistit.